Guêtres SINGER pour soudeur - Cuir croute - Par paire - SOUDAG



Référence (SKU) : VHA20105
EAN : 3660514082687
Réf. fournisseur : SOUDAG

DESCRIPTION

Guêtres de protection pour soudeur.Cuir croûte de bovin.Hauteur 30 cm.Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous. Coutures fil aramide.Coloris: nature Cuir croûte résistant.Réglable facile.Avec fil aramide pour une excellente résistance des coutures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes, par exemple, soudage aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, microsoudage au plasma, brasage, soudage par points, soudage MMA, électrode recouverte de rutile.

• Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux, par exemple le soudage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO2 ou mélange de gaz), soudage MIG (avec courant élevé), soudage à l'arc au fil fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, oxycoupage, projection thermique.

• Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée. (plus d'infos et d'utilisations: consultez la fiche jointe au produit)

• Précautions d'emploi :

• Vérifiez que cet équipement est adapté à l'usage envisagé.

• Lisez attentivement la notice avant utilisation.

• Utilisez les équipements de protection individuelle complémentaires appropriés afin d'apporter une protection complète (pantalon, veste soudeur, lunettes, gants...).

• Avertissement: pour des raisons d'utilisation, il n'est pas possible d'assurer une protection contre un contact direct avec toutes les parties sous tension des installations de soudage à l'arc.

• Des protections partielles supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, par exemple pour le soudage en hauteur au-dessus de la tête.

• Ces vêtements sont conçus uniquement pour protéger contre un contact bref, accidentel avec les parties sous tension d’un circuit de soudage à l’arc, des couches supplémentaires d’isolation électrique sont nécessaires dans des environnements où le risque de choc électrique est accru.

• Ces vêtements sont conçus pour fournir une protection contre le contact accidentel de coutre durée avec des conducteurs électriques à des voltages jusqu’à approximativement 100V en courant continu.