Veste PETZL haute-visibilité pour harnais NEWTON - C073



Référence (SKU) : CFG00110

Réf. fournisseur : C073

DESCRIPTION

Veste de couleur fluorescente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité, quelle que soit la luminosité.
Elle s'installe facilement et rapidement sur les harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON EASYFIT.
La boucle sternale, les multiples points d'attache et les porte-connecteurs restent accessibles pour permettre une liberté de mouvement optimale.
Veste de couleur fluorescente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité. Ceci lui permet d'être mieux vu sur un chantier, une route ou un site industriel, quelle que soit la luminosité.
Mise en place simple et rapide :
- s'installe et se désinstalle facilement et rapidement,
- boucle automatique FAST LT PLUS sternale, points d'attache sternal et dorsal et porte-connecteurs restant accessibles lorsque la veste est installée,
- fermeture zippée dans le dos permettant une aération,
- compatible avec les harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON EASYFIT (1).
Deux poches zippées permettant de ranger du petit matériel et des effets personnels.
Lavable en machine à 30° C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids: 380 g

• Matière(s): polyamide

Haute visibilité	Haute visibilité
Type d'équipement	Harnais
Type de vêtement	Haute visibilité

VARIANTES

Réf.	Nom
SXA10406	Veste de travail PETZL haute-visibilité pour harnais NEWTON - Jaune - C073GA00
SXA10407	Veste PETZL haute-visibilité pour harnais NEWTON - Orange - C073HA00