Panne long life 241G pour lance REF 4678 et fer REF 364 et 367/8 - 1778



Référence (SKU) : BRA10246
EAN : 3189640017788
Réf. fournisseur : 1778

DESCRIPTION

La panne Turbo Réf. 1778 pour fers à souder de couvreur fait l'objet d'un traitement longue durée.
La panne à souder Turbo est adaptée aux conditions extrêmes (altitude, vent fort, froid) : la flamme pénètre au coeur de la panne pour obtenir plus rapidement la bonne température de travail. Grâce à un traitement de surface innovant, les pannes pour fers à souder Express Turbo à Traitement Longue Durée durent environ 5 fois plus longtemps que des pannes à souder traditionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimention : 35X3.5MM