

# Manchon de réparation laiton pour tuyau polyéthylène NOYON & THIEBAULT - 1746



Référence (SKU) : CFG19251

Réf. fournisseur : 1746



## DESCRIPTION

---

En laiton pour une meilleure tenue dans le temps et pour l'alimentation en eau potable. Serrage de la bague sur le tuyau polyéthylène par simple vissage de l'écrou.

## VARIANTES

---

Réf.	Nom
PLO01713	Manchon de réparation laiton pour tuyau polyéthylène NOYON & THIEBAULT NOYON & THIEBAULT - Ø 25 mm - 1746-25L1
PLO01714	Manchon de réparation laiton pour tuyau polyéthylène NOYON & THIEBAULT NOYON & THIEBAULT - Ø 32 mm - 1746-32L1